

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN

3120 Dronningmølle

E-mail til Bestyrelsen ved Formanden: fuglevangen@gmail.com

Hjemmeside: www.fuglevangen.dk

Kære Grundejer,

NYHEDSBREV nr. 13

Denne smukke fredagsmorgen startede med -6 graders frost og selvom der er lovet varmegrader allerede fra i morgen vil jeg lige erindre om de seneste notifikationer på vores Villingebæk Vandværks hjemmeside:

24. januar, 2015: Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.

Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt. "Vandværket".

*16. januar, 2015 : Efter frostperioden mellem jul og nytår er der fundet og stoppet forskellige lækager rundt omkring hos forbrugerne i vores forsyningsområde. Dette har herefter medført at vores natforbrug er faldet igen til næsten "normalt". Der kan dog stadig være uopdagede lækager, så hvis man ikke har **lukket for sin stophane**, da man forlod sit sommerhus, ville det nok være en god idé, at få det ordnet. Angående refusion af vandafledningsafgift efter lækager kan vi henvise til link'et til Gribvand her på hjemmesiden under "Praktiske oplysninger/Mere om vand".*

På Vandværkets bestyrelsesmøde i tirsdags blev jeg gjort opmærksom på, at de oplysninger Vandværkets entreprenør FVA VVS havde givet mig, om de små plastik håndtag til åbning af dækslet på målerbrønden IKKE er korrekt - der udleveres **ikke** plastik håndtag, da dækslet uden vanskeligheder kan løftes med en almindelig spade, som jo alligevel skal bruges for at forhindre jord i at falde ned i målerbrønden, når man vil lukke for stophanen. Selvom den digitale vandmåler er Vandværkets ejendom, så forskriver loven, at den enkelte grundejer fortsat og uændret er ansvarlig for vedligehold og frostsikring.

Vores område er jo præget af meget højt grundvand, som måleren sagtens kan tåle, men ved længerevarende "tørfrost" skal vi være opmærksomme på at målerbrønden skal dækkes til for at undgå at den bundfryser, hvis den er fyldt med vand. **Det bliver næppe aktuelt i år!** Men hvis grundvandet presser låget

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN

3120 Dronningmølle

E-mail til Bestyrelsen ved Formanden: fuglevangen@gmail.com

Hjemmeside: www.fuglevangen.dk

op skal grundejeren lægge dækslet på plads og forankre det, for eksempel med en tung sten eller en spand med jord.

Det er jo blevet meget moderne med en udebruser etc. og det viser sig, at der her nemt kan ske frostsprængninger på vandslangerne. Pas på - det kan blive dyrt i vandspild og vandafledningsafgifter!

Torsdag aften var der i TV på DR1 Kontant et indslag om skadelige fluorider i drikkevandet og fra Vandværkets hjemmeside

<http://www.villingevand.dk/> og
<http://jupiter.geus.dk/cgi-bin/analysisTimeSeries.dll/svg?anlaegid=83298&stofnr=2022>

kan man ved selvsyn konstatere at vores Vandværks fluorid værdier stabilt ligger på en tredjedel (ca. 0,5 mg/liter) af den tilladte grænseværdi

Mange hilsener


Kjell

PS: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagene emailadresser, som blind kopi, dvs man kan kun se ens egen emailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.

Nyhedsbrevet vil også kunne læses på opslagstavlen og fra vore hjemmeside

www.fuglevangen.dk

Anbefal gerne naboer og genboer, som ikke modtager Nyhedsbrevet, at sende en mail til fuglevangen@gmail.com, så bliver de tilføjet listen.



Vælg prøvetagningssted: Alle Anlæg Ledningsnet Forbruger Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer: